

QUICKSTART GUIDE - DIVE LIGHT - SUB M3

EXPOSURE MARINE

充電

- ・ 充電の際はコネクタ、本体の両端子が乾燥していで汚れていないことをご確認ください。
- ・ 充電を開始すると背面ディスプレイのCHが点滅し、バッテリー残量が表示されます。
- ・ 充電時は自動でトラベルロックモードに切り替わります。
- ・ 充電に要する時間は最大 12 時間です。

バッテリー残量の表示について

バッテリーは蓄電量が少ないほど急速に充電され、蓄電量が最高値に近づくほど充電速度はゆるやかになります。本品のバッテリーは 0% から 35% までの充電を約 1 時間で完了しますが、90% から最大までの充電には約 2 時間を要します。

背面のディスプレイは状況に応じてバッテリー残量を 2 つの異なる情報として表示します。充電時、電源 OFF 時にはバッテリー残量を % で表示し、ライト点灯時は各モードに応じたおおよその使用可能残時間を表示します。本品はバッテリー残量の多少を問わずいつでも充電を開始することが出来ますが、充電はなるべく最高まで行って頂くことをお勧めいたします。バッテリー充電量が最大（99%）の時、使用可能残りの時間は最も正確に表示されます。充電を中断し使用を再開した場合は使用可能残りの時間に誤差が生じる場合がございます。

本品使用中に背面ディスプレイに表示される使用可能残りの時間は参考に留めてお使いください。

EXPOSURE MARINE ダイブハンドルの本品の取り付けおよび手への装着



装着ベルトはベルクロカバナーで二重に固定します

ライト本体はボールト（六角レンチが付属します）でしっかりとマウントブラケットに固定します。



ネオプレンサポートストラップ（調整可能）

装着ベルト（調整可能）

ナイロン製の強化マウント

ボールトはナイロンアプジャマーでしっかりと固定します



Warning

EXPOSURE MARINE のライトは非常に強い光を発する製品です。ご使用に際しては常に細心の注意を払い安全にお使いください。本品の発する光を直接見ないでください。また、他の人を直接照らさないでください。これらは重大な事故や怪我の原因となる恐れがあります。メーカーおよび販売店は本品の使用に際して生じたいかなる損害に対しても補償の責任を負いません。

手のひらを覆う装着ベルトと手首にかけるネオプレンのサポートストラップでしっかりと固定します。

輸入・販売元 ゆうこうマリン株式会社
info@yuukoumarine.jp
www.yuukoumarine.jp